

NUOVI RIFERIMENTI DI TAMBURI

1) Con la presente abbiamo il piacere di informarVi della disponibilità dei seguenti tamburi:

RIF. METELLI	RIF. CIFAM	MARCA	APPLICAZIONI	O.E.	ANNO	METELLI CODICI A BARRE	CIFAM CODICI A BARRE
18-0402K	700-402K	DACIA / DACIA LCV / RENAULT / RENAULT LCV, TRUCK	Captur : 0.9 TCe;1.2 TCe;1.5 DCi / Clio IV, Sporter, Grandtour : 1.2 TCe;1.5 DCi / Dokker : 1.2 Tce;1.5 DCi;1.6 MPI / Dokker Express : 1.5 DCi;1.6 16v / Kangoo II (KW0/1) : 1.5 DCi;1.6;1.6 16v / Kangoo II Van (FW0/1) : 1.5 DCi;1.6 / Lodgy, Stepway : 1.2 TCe;1.5 DCi;1.6 / Logan I, MCV : 1.4;1.5 dCi;1.6;1.6 16v / Logan, SW (LS, KS) : 1.4;1.5 DCi;1.6 con CUSCINETTO/ con ANELLO SENSORE ABS MAGNETICO	432001501R / 8200381151 / 6001550813 / 432007320R / 432004197R / 432005573R	12-	8032747108215	8032747108208
18-0403K	700-403K	DACIA / RENAULT	Logan I, MCV : 1.4;1.5 dCi;1.6;1.6 16v / Logan, SW (LS, KS) : 1.4;1.6 con CUSCINETTO/ con ANELLO SENSORE ABS MAGNETICO	6001548985	04-07	8032747108239	8032747108222
18-0404K	700-404K	DACIA / RENAULT	Logan I, MCV : 1.4;1.5 dCi;1.6;1.6 16v / Logan, SW (LS, KS) : 1.4;1.5 DCi;1.6 con CUSCINETTO	432001316R / 432002901R / 6001548984	04-	8032747108253	8032747108246
18-0405K	700-405K	DACIA / RENAULT	Logan I, MCV : 1.5 dCi;1.6;1.6 16v / Logan, SW (LS, KS) : 1.5 DCi;1.6 con CUSCINETTO/ con ANELLO SENSORE ABS MAGNETICO	432004255R	04-	8032747108277	8032747108260
18-0406K	700-406K	DACIA / RENAULT	Logan I, MCV : 1.2;1.5 dCi / Logan, SW (LS, KS) : 1.5 DCi / Sandero I, Stepway : 1.5 dCi;1.5 DCi, Stepway;1.6, Stepway con CUSCINETTO/ con ANELLO SENSORE ABS MAGNETICO	432004334R / 432007629R	09-	8032747108291	8032747108284
18-0409	700-409	MITSUBISHI / SMART	Colt VI (CZ, Z2, Z3) : 1.1 12v;1.3 16v, 4WD;1.5 Di-D;1.5 Di-D HP / Colt VII (Z30) : 1.1 12v;1.3 / Forfour I (454) : 1.1;1.3;1.5;1.5 CDi	4615A012 / 4544230101	04-	8032747117859	8032747117842
18-0411	700-411	CITROËN LCV / FIAT LCV / PEUGEOT LCV	Expert II Tepee (VF3V) : 1.6 HDi 16v / Jumpy II/Dispatch : 1.6 HDi, Van / Scudo II (272) : 1.6 JTD	1400178980 / 1401417180 / 4247.51 / 4247.56	07-	8032747117897	8032747117880
18-0412	700-412	HONDA	Jazz III (GD)/ Fit : 1.2 DSi;1.3 DSi	42610-SAA-000	02-08	8032747117910	8032747117903
18-0413	700-413	LAND ROVER	Freelander I (LN) : 1.8 16v;1.8 16v, SoftTop;2.0 Di, Soft Top;2.0 TD4;2.5 V6	SDC000010	00-03	8032747117934	8032747117927
18-0414	700-414	DAEWOO	Kalos (KLAS) : 1.2;1.4 16v	96386900 / 96471277 /	03-	8032747117958	8032747117941
18-0415	700-415	CHEVROLET	Kalos : 1.2;1.4 16v	96386901	05-	8032747117972	8032747117965
18-0416	700-416	HYUNDAI	Accent II (LC)/Verna : 1.3;1.5;1.5 CRDi	58411-25010	99-02	8032747117996	8032747117989
18-0418	700-418	FORD EUROPE	Focus IV (TA), SW : 1.0 EcoBoost;1.5 EcoBoost;1.5 TDCi;1.5 TDCi Econetic;1.6;1.6 EcoBoost;1.6 Flexifuel;1.6 TDCi;1.6 TDCi Econetic;2.0 ST;2.0 TDCi	1781451	11-	8032747136799	8032747136782
18-0419	700-419	FORD LCV, TRUCK	Transit VII (FA, FD, FM) : 2.0 Di;2.0 TDCi;2.3 16v;2.4 Di;2.4 TDCi;2.4 TDE	4519396	00-06	8032747118016	8032747118009



AUTOMOTIVE PASSION



metelligroup

CIRCOLARE N.1T/2015

AGO 2015

NUOVI RIFERIMENTI DI TAMBURI

1) Con la presente abbiamo il piacere di informarVi della disponibilità dei seguenti tamburi:

2) Prego gentilmente prender nota di cio' che segue:

I rif. **18-0171/700-171, 18-0189/700-189, 18-0194/700-194, 18-0243/700-243, 18-0253/700-253 e 18-0288/700-288** non sono piu' in gamma

Sul nostro catalogo si possono trovare maggiori dettagli

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti
Marketing Department